




Rangez toujours les serre-câbles dans des sacs en plastique en PE.  
Une fois ouvert, vous devez utiliser les attaches de câble aussi vite que possible.



Gardez les attaches de câble à l'écart sources de chaleur.  
Évitez tout contact avec la chaleur. Par exemple: ne placez pas d'emballage sur un radiateur.



Ne stockez pas les serre-câbles à la lumière du soleil. Par exemple : sur le tableau de bord de votre voiture/camionnette de livraison.



Les conditions idéales de stockage sont de 23 °C, 50% d'humidité relative.