

Regulation (EU) 2016/425

EU Type Examination Certificate From SATRA Technology Europe Ltd.,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland
Notified Body No.2777

www.showagroup.com

The EU declaration of conformity can be obtained at the WEB.

AC800(1122)

EN	ES	SV	TR	CS	BG
FR	PT	DA	SL	HU	SK
DE	NL	NO	SR	EL	RU
IT	FI	PL	RO	HR	AR

EN ISO 21420:2020

Level 5

Dexterity
Dexterité
Fingerfertigkeit
Destreza
Destreza
Destreza
Destreza

Soepelheid
Kätevvyys
Fingerkänsla
Fingerförling
Fingerfalsomhet
manualność

Hassasiyet
Ročnost
Spretnost
Dexteritate
Uchopová schopnost
Kézügyesség

Ελευθέρια κινήσεων
Spretnost
Сръчност
Обратност
Функциональные возможности
مهارة

Min. Max.
1 2 3 4 5

EN 388



4 X 4 2 D

Abrasion
Abrasion
Abrieb
Abrasion
Abrasion
Abrásão
Schuurweerstand
Hankaus
Nötningshårdighet
Skärerfästighet
Slitstyrke
Przetarcie
aszimna
Abrázia
Abrázia
Abraziune
Odolnost proti oěru
Kopasállóság
Tråñ
Habañje
Изтриване
Odieranie
Истъриване

Cut
Coupure
Schnitt
Taglio
Corte
Corte
Corte
Sniijweerstand
Viilto
Skärerfästighet
Brudstyrke
Kutt
przecięcie
Kestime
Rez
Posekotina
Täiere
Odolnost proti řezu
Kopasállóság
Kouřijata
Trganje
Прорязване
Prerezanie
Разрзаны

Mechanical risks
Risques mécaniques
Mechanische Risiken
Rischi meccanici
Riesgos mecánicos
Riscos mecánicos
Mechanische risico's
Suojaa mekanisilla vaaroilta
Mekaniska risker
Mekaniske risici
Mekaniske farer
zagroženiami mechanicznymi
Mechanische risico's
Suojaa mekanisilla vaaroilta
Mekaniska risker
Mekaniske risici
Mekaniske farer
zagroženiami mechanicznymi

Mekanik riskler
Mehanisko tveganje
Mehaniki rizici
Riscuri mecanice
Mehanická rizika
Mehanikai veszélyek
Puncture
Perforation
Durchstich
Perforazione
Perforación
Perforação
Weerstand tegen perforatie
Pisto
Punkteringsmotstånd
Gennehmulningsmotstånd
Punktering
rozdrarcie
Yirtilma
Prediranj
Cepanje
Sfasiere
Odolnost proti propichnutí
Vágással szembeni ellenállás
Törturijata
Probijanje
Пробождане
Prepichnutie
Прокълы

Μηχανικοί κίνδυνοι
Μεχανίκε τζικε
Μεχανични ρискове
Μεχανické ρiziká
Μεχανικές ρισκί
خطر ميكانيكية
Cut EN ISO 13997
Coupure
Schnitt
Taglio
Corte
Corte
Corte
Sniijweerstand
Viilto
Skärerfästighet
Skärerfästhet
Kutt
przecięcie
Kestime
Rez
Posekotina
Täiere
Odolnost proti řezu
Vágássalóság
Kouřijata
Presijecanje
Прорязване
Prerezanje
Разрзаны

Min. Max.
0 1 2 3 4

Min. Max.
0 1 2 3 4

Min. Max.
0 1 2 3 4

Min. Max.
0 1 2 3 4

Min. Max.
0 1 2 3 4

EN 16350:2014

EN 16350



Electrostatic Properties
Propriétés électrostatiques
Elektrostatische Eigenschaften
Proprietă electrostatice
Propiedades electrostáticas
Propriedades eletrostatice
Elektrostatiska egenskaper
Elektrostaattiset ominaisuudet

Electrostatic Properties
Propriétés électrostatiques
Elektrostatische Eigenschaften
Proprietă electrostatice
Propiedades electrostáticas
Propriedades eletrostatice
Elektrostatiska egenskaper
Elektrostaattiset ominaisuudet

Elektrostatiska egenskaper
Elektrostatiske egenskaber
Elektrostatiske egenskaper
Właściwości elektrostatyczne
Elektrostatik Özelliiler
Elektrostatiske lastnosti
Elektrostatiska svojstva
Proprietăți electrostatice

Elektrostatiska egenskaper
Elektrostatiske egenskaber
Elektrostatiske egenskaper
Właściwości elektrostatyczne
Elektrostatik Özelliiler
Elektrostatiske lastnosti
Elektrostatiska svojstva
Proprietăți electrostatice

Elektrostatické vlastnosti
Elektrostatikus tulajdonságok
Ηλεκτροστατικές ιδιότητες
Elektrostatiska svojstva
Elektrostatičke lastnosti
Электростатические свойства
خاصائص مقاومة الكهرباء الإستاتيكية

EN 1149-2:1997

Vertical Resistance

Résistance verticale
Vertikaler Widerstand
Resistenza verticale
Resistencia Vertical
Resistência Vertical
Verticale weerstand

Läpimenoresistanssi
Vertikalt motstånd
Vertikal motståndsdtygthged
Vertikal motstånd
Rezisztancia skrošna
Dikey Direnç

Vertikalna odpornost
Vertikalni otpor
Rezistentă pe verticală
Vertikální odpor
Vertikális ellenállás
Κατακόρυφη αντίσχυή

Okomita otpornost
Vertikalna ustayivnost
Vertikalna odolnost
Вертикальное сопротивление
المقاومة الرأسية

Okomita otpornost
Vertikalna ustayivnost
Vertikalna odolnost
Вертикальное сопротивление
المقاومة الرأسية

Palm 3.67 x 10⁴ (D)

Paume
Handinnenfläche
Palmo
Palma
Palma
Palma
Aurucil
Handpalm

Kämmen
Hand
Håndflade
håndflade
Część chwytna
Aurucil
Handpalm

dos de la main
Handrücken
Dorso
Dorso
Dorso
Volta
rug van de hand
El üstü

Kämmenselkä
bakhand
Overhånd
håndbak
tyr
El üstü

hrbni del
zadnja strana
Spatе
hribet
kőzfей
Падх херіоу
الجزء الخلفی

*Test atmosphere T: 23°C, RH: 25%
Test voltage: 20V, Test duration: 15 sec

*Test atmosphere T: 23°C, RH: 25%
Test voltage: 100V, Test duration: 15 sec



ANSI/ISEA 105-2016 Test Method: ASTM F 2992-15

Classification for Cut Resistance

Level	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Weight grams	200 ≤	500 ≤	1000 ≤	1500 ≤	2200 ≤	3000 ≤	4000 ≤	5000 ≤	6000 ≤

[EN]

Liner: High performance polyethylene (HPPE), Nylon Coating: Nitrile
• In the case of allergic reaction, medical aid should be sought immediately. • Protection against mechanical risks, with electrostatic properties. • Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks. • The EN 388 performance levels apply to the coated surface only and electrostatic properties to the palm side and a new unused glove. • Store in a dry place, away from the light. • Wash at 40°C max. • No change in performance after 3 wash cycles. • All clothing and shoes worn with the glove with electrostatic dissipation properties must also be designed taking the electrostatic risk into account. • Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections. • When putting on gloves, grasp the glove at the bottom of the cuff and pull the glove over your hand. Ensure the gloves fit well. Repeat on the other hand. • When removing gloves, place the fingertips into the palm of the other glove. Pull the glove until off. Repeat on the other hand. • These gloves have an obsolescence of 3-5 years with correct storage in an unused condition. It cannot be guaranteed as the material will be affected by external factors such as temperature, humidity, ozone, etc. [Warning] • The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed e.g. by wearing adequate footwear. • Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. • The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by aging, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

[FR]

Tricot: Polyéthylène à haute performance (HPPE), Nylon Enduction: Nitrile
• En cas de réaction allergique, une aide médicale doit être recherchée immédiatement. • Protection contre les risques mécaniques, avec propriétés électrostatiques. • Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. • Les niveaux de performances selon EN 388 s'appliquent à la surface enduite seulement et propriété électrostatique sur la paume et à neuf. • Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité. • Laver à 40°C max. • Pas de changement dans la performance après 3 cycles de lavage. • Tous les vêtements et toutes les chaussures portés avec des gants dotés des propriétés de dissipation électrostatiques doivent aussi être conçus en prenant en compte le risque électrostatique. • Avant utilisation, inspecter le gant pour détecter tout défaut ou imperfection. • Pour utiliser des gants, tenir le gant par le bout de la manchette et enfiler le gant sur la main en l'étirant. S'assurer que les gants sont bien ajustés. Répéter l'opération sur l'autre main. • Pour retirer les gants, mettez les bouts des doigts d'une main dans la paume de l'autre main. Tirez le gant jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Répéter l'opération sur l'autre main. • Ces gants ont une obsolescence de 3 à 5 ans dans des conditions de stockage correctes lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Leur durée de vie ne peut pas être garantie car la matière sera affectée par des facteurs externes tels que la température, l'humidité, l'ozone, etc. [Attention] • La personne portant des gants électrostatiques doit également être protégée par ailleurs, comme, par exemple, en portant des chaussures adéquates. • Les gants électrostatiques ne doivent pas être débarrassés, ajustés ou retirés dans une atmosphère inflammable ou explosive ou lors de manipulation de substances inflammables ou explosives. • Les propriétés d'un gant protégeant de l'électricité statique peuvent être affectées par le vieillissement du gant, le port répété, la contamination possible et la détérioration. Il pourrait ne pas suffire pour les atmosphères inflammables enrichies en oxygène où, dans ce cas, des évaluations supplémentaires seraient alors nécessaires.

[DE]

Trägergewebe: Hochleistungs-Polyethylen (HPPE), Nylon Beschichtung: Nitril
• Im Falle einer allergischen Reaktion sollte unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. • Schutz vor mechanischen Risiken, mit elektrostatischen Eigenschaften. • Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. • Die EN 388 Leistungsniveaus und die elektrostatischen Eigenschaften des Handschuhs sind bei einen unbenutzten Handschuh an der Handinnenfläche ermittelt worden. • Trocken und vor Licht geschützt lagern. • Waschen bei max. 40°C. • Keine Änderung in der Leistung nach 3 Waschzyklen. • Die antistatischen Eigenschaften sind nur zusammen mit anderen geeigneten antistatischen Schutzvorrichtungen (Kleidung, Schuhe usw.) zuverlässig. • Vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Defekte oder Unvollkommenheiten untersuchen. • Fassen Sie beim Anziehen der Handschuhe den jeweiligen Handschuh am unteren Ende der Stulpe an und ziehen Sie den Handschuh über Ihre Hand. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe richtig anliegen. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Hand. • Legen Sie zum Ausziehen der Handschuhe die Fingerkuppen der einen Hand auf die Handinnenfläche des anderen Handschuhs. Ziehen Sie den Handschuh vollständig von der Hand. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Hand. • Diese Handschuhe sind bei korrekter Lagerung in unbenutztem Zustand 3-5 Jahre haltbar. Dieser Zeitraum kann jedoch nicht garantiert werden, da das Material durch äußere Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit, Ozon usw. beeinträchtigt werden kann. [Warnung] • Die Person, die elektrostatisch ableitenden Schutzhandschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, zum Beispiel angemessene Schuhe tragen. • Elektrostatisch dissipative Schutzhandschuhe dürfen nicht in entflammbaren oder explosiven Umgebungen oder beim Umgang mit brennbaren oder explosiven Stoffen ausgepackt, geöffnet, eingestellt oder entfernt werden. • Die elektrostatischen Eigenschaften der Schutzhandschuhe können durch Alterung, Verschleiß, Verunreinigung und Beschädigung beeinträchtigt werden und reichen möglicherweise nicht für mit Sauerstoff angereicherte brennbare Umgebungen aus, wenn zusätzliche Bewertungen erforderlich sind.

[IT]

Fodera: Polietilene ad elevata prestazione (HPPE), Nylon Rivestimento: Nitrile
• In caso di reazioni allergiche, richiedere immediata assistenza medica. • Protezione dai rischi meccanici, con proprietà elettrostatiche. • Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare impigliati. • I livelli di prestazione della EN 388 si applicano solo alla superficie rivestita e le proprietà elettrostatiche al palmo e fanno riferimento ad un guanto nuovo e non utilizzato. • Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità. • Lavare a 40°C massimo. • Nessun cambiamento nelle prestazioni dopo 3 cicli di lavaggio. • Tutti gli indumenti e le calzature indossate con i guanti con proprietà di dissipazione elettrostatica devono essere progettati tenendo il rischio elettrostatico in considerazione. • Prima dell'uso, ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni. • Quando si indossano i guanti, afferrare il guanto nella parte inferiore del polsino e tirare il guanto sulla mano. Assicurarsi che i guanti calzino bene. Ripetere l'operazione sull'altro mano. • Quando si rimuovono i guanti, posizionare la punta delle dita nel palmo dell'altro guanto. Tirare il guanto finché non si sfila. Ripetere l'operazione sull'altro mano. • Questi guanti hanno una validità di 3-5 anni se conservati in modo corretto prima di essere utilizzati. Non può essere garantita tale validità in quanto il materiale sarà influenzato da fattori esterni quali temperatura, umidità, ozono, ecc. [Avvertenza] • la persona che indossa i guanti protettivi dissipativi elettrostatici deve essere adeguatamente collegata a terra, ad es. indossando

calzature adeguate. • I guanti protettivi elettrostatici non devono essere disimballati, aperti, regolati o rimossi in ambienti infiammabili o esplosivi o quando si maneggiano sostanze infiammabili o esplosive. • le proprietà elettrostatiche dei guanti protettivi potrebbero essere influenzate negativamente dall'invecchiamento, dall'usura, dalla contaminazione e dai danni e potrebbero non essere sufficienti per atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno dove saranno necessarie ulteriori valutazioni.

[ES]

Forro: Polietileno de alta densidad (HPPE), Nylon Recubrimiento: Nitrilo
• En el caso de una reacción alérgica, se debe buscar ayuda médica de inmediato. • Protección contra riesgos mecánicos, con propiedades electrostáticas. • No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. • Los niveles de rendimiento EN 388 se aplican sobre la superficie recubierta solamente y las propiedades electrostáticas sobre la palma y un guante nuevo sin uso. • Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad. • Lavado a 40°C max. • No hay cambios en el rendimiento después de 3 ciclos de lavado. • Toda la ropa y zapatos usados con el guante con propiedades de disipación electrostática también deben ser diseñados teniendo el riesgo electrostático en cuenta. • Antes del uso, inspeccionar el guante para detectar cualquier defecto o imperfección. • Al ponerse los guantes, agarre los guantes por la parte inferior del puño y tire del guante sobre su mano. Asegúrese de que los guantes se ajustan bien. Repita el procedimiento con la otra mano. • Al quitarse los guantes, coloque la punta de los dedos en la palma del otro guante. Tire del guante hasta sacarlo. Repita el procedimiento con la otra mano. • Estos guantes tienen una obsolescencia de 3 a 5 años con un almacenamiento correcto en condiciones de no uso. No puede garantizarse ya que el material será afectado por factores como la temperatura, la humedad, el ozono, etc. [Advertencia] • la persona que usa los guantes protectores de disipación electrostática debe estar debidamente conectada a tierra, p usando calzado adecuado. • Los guantes protectores de disipación electrostática no deben desempaquetarse, abrirse, ajustarse o quitarse en atmósferas inflamables o explosivas o que manejen sustancias inflamables o explosivas. • Las propiedades electrostáticas de los guantes protectores pueden verse afectadas negativamente por el envejecimiento, el desgaste, la contaminación y el daño, y pueden no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno cuando se necesitan evaluaciones adicionales.

[PT]

Forro: em polietileno de elevadas performances (HPPE), Nylon Revestimento: Nitrilo
• No caso de reação alérgica, a assistência médica deve ser buscada imediatamente. • Protecção contra os riscos mecânicos, com propriedades electrostáticas. • Não utilize em caso de riscos químicos, elétricos, térmicos ou emaranhamento. • Níveis de desempenho EN 388 aplicam-se apenas sobre a superfície revestida e das propriedades electrostáticas a palma e usar uma nova luva. • Conservar ao abrigo da luz e da humidade. • Lavar a 40°C max. • Nenhuma alteração no desempenho após 3 ciclos de lavagem. • Todas as roupas e sapatos usados com a luva com propriedades de dissipação electrostática também devem ser concebidos tendo o risco electrostático em conta. • Antes de usar, inspecione a luva para detectar qualquer defeito ou imperfeição. • Ao colocar luvas, agarre a luva na parte inferior do punho e puxe a luva sobre a sua mão. Certifique-se de que as luvas se adaptam bem às mãos. Repita na outra mão. • Ao remover luvas, coloque as pontas dos dedos na palma da outra luva. Puxe a luva até a remover. Repita na outra mão. • Estas luvas têm uma obsolescência de 3 a 5 anos com o armazenamento correto e sem terem sido utilizadas. Tal facto não pode ser garantido uma vez que o material será afetado por fatores externos como a temperatura, humidade, ozono, etc. [Advertência] • A pessoa que usa as luvas de proteção electrostática dissipativa deve estar devidamente aterrada, por ex. usando calçado adequado. • As luvas de proteção electrostáticas não devem ser desembraladas, abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou quando estiverem manuseando substâncias inflamáveis ou explosivas. • As propriedades electrostáticas das luvas protectionistas podem ser adversamente afetadas pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigênio, onde avaliações adicionais são necessárias.

[NL]

Voering: high-performance polyethyleen (HPPE), Nylon Coating: Nitril
• In geval van allergische reacties moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. • Bescherming tegen mechanische risico's, met elektrostatische eigenschappen. • Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van valmoege risico's zijn. • De EN 388 prestatieniveaus en elektrostatische eigenschappen betreffen het gecote oppervlak van de palmcoating van een nieuwe ongebruikte handschoen. • Bewaren op een donkere en droge plaats. • Wassen op 40°C max. • Geen verandering qua prestatie na 3 wasbeurten. • De antistatische eigenschappen zijn uitsluitend in combinatie met andere geschikte anti-statische persoonlijke beschermingsmiddelen zoals kleding en schoenen. • Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op gebreken of onvolkomenheden. • Wanneer u de handschoenen aantrekt, pakt u de handschoen vast aan de onderkant van de manchet en trekt u de handschoen over uw hand. Zorg dat de handschoenen goed volledig goed zitten. Herhaal aan de andere kant. • Wanneer u de handschoenen uittrekt, plaatst dan uw vingertoppen in de handpalm van de andere handschoen. Trek de handschoen uit. Herhaal aan de andere kant. • Deze handschoenen hebben een houdbaarheid van 3-5 jaar bij correcte opslag in een ongebruikte toestand. De houdbaarheid kan niet worden waarborgdeerd, aangezien het materiaal wordt beïnvloed door externe factoren zoals temperatuur, vochtigheid, ozon, etc. [Waarschuwing] • De persoon die de elektrostatic dissolerende handschoenen draagt, moet goed geaard zijn, bijvoorbeeld door geschikt schoeisel te dragen. • Elektrostatische dissipatieve beschermende handschoenen mogen niet uitpakken, geopend, aangepast of verwijderd worden in een ontvlambare of explosieve omgeving of bij hantering van ontvlambare of explosieve stoffen. • De elektrostatische eigenschappen van de beschermende handschoenen kunnen nadelig worden beïnvloed door veroudering, slijtage, verontreiniging en schade en zijn mogelijk niet toereikend voor met zuurstof verrijkte ontvlambare omgevingen waar aanvullende beoordelingen noodzakelijk zijn.

[FI]

Vuori: Polyeteeni (HPPE), Nylon Pinnoite: Nitrili
• Allergisten oireiden ilmoituaessa ota yhteys lääketieteellistä apua välittömästi. • Suojaa mekanisilla riskeiltä, elektrostaattisten ominaisuuksien kanssa. • Älä käytä jos on kemiallisia, sähkö-, lämpö- tai takertumisen riskejä. • EN 388 suoritustasot viittaavat pinnoitettuihin aluseeseen ja elektrostaattisiin ominaisuuksiin kämmenpuolelle ulteen, käyttämättömään käsineeseen. • Säilytys valotomassa ja kuivassa tilassa. • Pesu 40°C max. • Ei muutoksia suoritustasoiissa 3 pesun jälkeen. • Kaikkien elektrostaattista varuusta purkavien käsineiden kanssa käytettävien vaatteiden sekä kienien tulee olla myös suunnettu purkamaan elektrostaattista varuusta. • Ennen käyttöä, tarkasta käsineet mahdollisten virheidn vuoksi. • Pää käsineet tarttumalla käsineeseen hihansuun alareunasta ja vetämällä käsiä kateen. Varmista, että käsineet istuvat hyvin. Toista sama toisella kädellä.

wkład: Polietylen o wysokiej wydajności (HPE), Nylon Obłanie: Nitril

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej. - Chrona przed ryzykiem mechanicznym, właściwości elektrostatyczne. - Nie należy stosować w środowisku, w którym występują chemikalia, elektryczne lub termiczne zagrożenia. - Poziom ochrony EN 388 dotyczy tylko powierzchni powłoczki; a właściwości elektrostatyczne dotyczą części chwytną i nowej nienakładanej rękawicy. - Przechowywać w suchym ciemnym miejscu. - Rac w temperaturze do 40°C. - Bez zmian właściwości nawet po 3 cyklicznych praniu. - Wszelka odzież oraz obuwie noszone z rękawicami o właściwościach rozprężania elektrostatycznego, muszą być zaprojektowane biorąc pod uwagę ryzyko elektrostatyczne. - Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie posiadają jakiegokolwiek defektu lub niedoskonałości. - Zakładając rękawice, chwycić rękawice za spód mankietu i nacisnąć rękawicę na dłoń. Dopilnować, aby rękawice były dobrze dopasowane. Powtórzyć czynność z drugiej strony. - Zdejmując rękawice, wolny szczyt palców do wnętrza części chwytną drugiej rękawicy. Ściągając rękawice, aż do jej końca, powtórzyć czynność z drugiej strony. - Wskazać termin ważności do użycia: powyżej 3 lat, pod warunkiem ich prawidłowego przechowywania i nie stania w temperaturze. Ten termin nie jest gwarantowany, ponieważ nie ma negatywny wpływa czynnik zewnętrzny, takie jak zużycie, wilgotność, ozon itp. **[Ostrzeżenie] - Osoby używające rękawic rozprężających ładunki elektrostatyczne powinny być odpowiednio uzbrojone np. przez noszenie odpowiedniego obuwia. - Rękawice ochronne rozprężające ładunki elektrostatyczne nie powinny być rozpakowywane, otwierane, regulowane w**

Hordozóanyag: Nagy mechanikai ellenállású polietilén, Nylon Bevonat: Nitril

• Allergiás reakció esetén azonnali orvosi ellátás szükséges. • Mechanikai veszélyek elleni védelemre, elektrosztatikai tulajdonságokkal. • Vegyi anyagok, elektromosság, hő vagy áthúrolások okozta veszélyek esetén ne használja. • Az EN 388 teljesítményszintek csak a bevonat felületre, az elektrosztatikai tulajdonságok a tenyérfelületre és új, használat előtti kesztyűre vonatkoznak. • Száraz, fénnyel védett helyen tárolandó. • Mosási hőmérséklet maximum 40°C. • 3 mosás sem idéz elő teljesítménycsökkenést. • Elektrosztatikus disszipációs képességgel rendelkező kesztyűvel együtt ugyanilyen tulajdonsággal bíró védőruha és cipő viselendő. • Használat elől győződjön meg róla, hogy a kesztyűk sérülésmentesek. • Kesztyűhasználathoz fogja meg a kesztyűt mandzsettája aljánál, majd húzza fel a kezére. Győződjön meg róla, hogy jó a kesztyű mérete. Ismételje meg a másik kezével. • Kesztyű viselésekor helyesen kell ujjait egy másik kesztyű tenyerébe szúrni. Húzza le a kesztyűt, ismételje meg a másik kezével. • Ezeket a kesztyűket nem szabad tűzhez, forró tárgyhoz, tűzhez, forró felülethez tárolni. • A tárolási idő 3-5 év. Azonban az nem garantálható, hogy az anyagra káros tényezők, például a hőmérséklet, a páratartalom, az ózon stb. hatnak. [Figyelemztetés] az elektrosztatikus disszipatív védőkesztyűt viselő személynek megfelelő földeléssel kell rendelkeznie, például ennek megfelelő cipőt kell viselnie. • tűz- vagy robbanásveszélyes környezetben illetve tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok kezelése közben az elektrosztatikus disszipatív védőkesztyűt kiscompagnoli, kifordítani, kézen igazítani, vagy arról levenni nem szabad. • a védőkesztyű elektrosztatikus tulajdonságait hátrányosan befolyásolhatja előregedés, sokszoros használat (kopás), szennyeződés és károsodás, ami miatt funkciója oxigénigényes tűzveszélyes környezetben elégtelennek válnak, főleg alacsony/túlalacsony kiértékelésekre/biztonsági intézkedésekre van szükség.

Външен слой: Висококачествен полиетилен (НРРЕ), Нейлон Покрытие: Нитрил

- В случай на алергична реакция незабавно да се потърси медицинска помощ. • Защита срещу механични рискове с електростатични свойства. • Не използвайте там, където има химически, електрически, топлинни рискове или рискове от запалителен материал. • Нивата на ефективност на стандарт EN 388 се отнасят само за повърхността с покритие и електростатичните свойства.

Úplet: HPPE- polvetylen s vysokým výkonem. Nylón Máčení: Nitril

Základný materiál: Vysokoukážny polyetylén (HDPE), Nylon **Povrstvenie:** Nitril

• V prípade alergickej reakcie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. • Ochrana proti mechanickým rizikám, s elektrostatickými vlastnosťami. • Nepoužívať v prostredí, kde hrozí chemické, elektrické a tepelné riziko alebo riziko zamorenia sa. • Úroveň ochrany podľa normy EN 388 platia iba pre povrstvené povrchy a elektrostatické vlastnosti na bočnej strane dlaní a nové nepoužívajú rukavice. • Uchovávať na suchom mieste, mimo dosahu svetla. • Práť pri max. 40°C. • Po 3 prácach cykloch nedošlo k žiadnej zmeně účinnosti. • Všetky odevy a obuv nosené s rukavicami s elektrostatickými vlastnosťami účinkom musia byť tiež navrhnuté s ohľadom na elektrostatické riziko. • Pred použitím skontrolujte rukavice či nie sú poškodené, alebo chýbné. • Pri nasadzovaní rukavíc chopte rukavicu v spodnej časti manžety a rukavicu si pretiahnite cez ucho. Uložte sa, že rukavica dobre sedí. Zapokúpte sa na druhú rukavicu. • Pri vylietaní rukavíc vložte konce prstov do jednej z druhou rukavicou. Rukavica ťahajte, kým ju nevychytíte. Zostane vám na druhej ruke. • Tieto rukavice majú pri správnom skladovaní v nepoužívanom stave trvanlivosť 3-5 rokov. Nemožno to však zaručiť, pretože materiál môže ovplyvňovať vonkajšími faktormi, ako je teplota, vlhkosť, ozón atď. **[Upozornenie]** • **Osoba používajúca elektrostaticky disipatívne ochranné rukavice musí byť vhodne uzemnená napr. nosením primeranej obuvi.** • **Elektrostaticky disipatívne ochranné rukavice sa nesmú rozbalovať, otvárať, nasadzovať alebo odstraňovať v horľavom alebo výbušnom prostredí alebo pri manipulácii s horľavými alebo výbušnými látkami.** • Elektrostatické vlastnosti ochranných rukavíc môžu byť nepriaznivo ovplyvnené starnutím, opotrebovaním, kontamináciou alebo poškodením a nemusia byť dostatočné pre kyslíkové obohatené horľavé prostredie, kde je potrebné ďalšie posilovanie.

[RU]

- عند قطع العلاقة هذه أطراف الأصابع في ارامه بدق البقر الفأر أو تسحب البقر الفأر تنزعه عن ارامه في الداء الأوربي.
- تراود هذه الصفة في 3 أو 5 سنوات بعد الفأر أو تسحب البقر الفأر صبيح في حالة غير مستخدمة.
- الفأرات بالعوامل الخارجية مثل درجة الحرارة، والرطوبة، والأوزون، وما إلى ذلك.
- **تحليل:** يجب أن يكون الشخص الذي يردى البقر الفأر للصفات الكبرائية إلى صفات صبيح.
- عن طريق ارامه أحذية ظلمة على سبيل المثال. لا يغير تغير البقر الفأر الصفات الكبرائية أو صفات أو تحديداً أو
- إقامتها في الأرواح القابلة للاشتعال أو الانفجار أو أنه التعامل مع المواد المشعة أو المواد القابلة للاشتعال.
- قد تأتي الخصائص الكبرائية/الكبرائية سلباً بسبب التقادم، والتآكل، والتلف، والتعرض للتلوث،
- وقد لا تكون كافية للأجود القابلة للاشتعال، والشمعة، والبلاستيك، غير خطير أبداً في جميع الظروف استثنائية.

[تحذير] يجب أن يكون الشخص الذي يتردى القفزات العالية للشحنات الكهربائية مؤتمتاً بشكل صحيح. عن طريق ارتداء أحذية مثالية على سبيل المثال • لا ينبغي تفريق القفزات العالية للشحنات الكهربائية أو فتحها أو تعديلها أو إزالتها للأجزاء القابلة للاشتعال أو الانفجار أو أثناء التعامل مع المواد المشتعلة أو القابلة للانفجار.

قد تتأثر الخصائص الكهروستاتيكية سلباً أثناء التصادم، والارتداد المرن، والتوتر، والتعرض للتلوث، وقد لا تكون كافية للأجزاء القابلة للاشتعال. والمُشغَّلة بالسكسجين يجب تغطيتها بالمواد مود تقنيات إضافية.